

聯順裝卸股份有限公司 職業災害簡訊

岸上裝卸勞工 遭卸載之扁鋼胚壓擊頭部致死

1. 罹災情形：**死亡 1 人** 勞工資料：吊掛手，64 歲，男，工作經驗 1 年

2. 災害發生經過：

95 年 8 月 21 日 聯順裝卸公司 之吊掛人員楊○○與其他同仁，於 37 號碼頭第二艙從事扁鋼胚卸貨作業，楊○○於鋼胚吊卸至接近陸地約 2 米高時即趨前欲推移鋼胚至定位，推移中不慎跌倒，指揮人員以手勢指揮船上吊桿操作手停止鋼胚下降，疑似船上吊桿煞車無法即時煞住而被鋼胚壓擊受傷，經送醫急救傷重不治死亡。

● 災害原因分析：(罹災者係經訓練合格之吊掛人員，且有穿戴安全帽)

可預防原因： 指揮手未能有效指示吊掛人員進場作業。

人員未於吊舉物安全和穩定之狀況下即趨前操作。

船上吊桿操作中發現煞車有問題，操作手未及時反應。

● 害現場示意圖



● 勞動檢查機構措施：現場停工，追究雇主及相關人員法律責任，並罰鍰。

聯順裝卸股份有限公司及高雄市政府勞工局勞工檢查所共同編印



水岸花香，真愛高雄