

三通裝卸股份有限公司 職業災害簡訊

船艙內裝卸勞工 遭艙內散裝鐵材滾動撞擊頭部致死

1. 罹災情形：**死亡 1 人** 勞工資料：吊掛手，43 歲，男，工作經驗 8 年


2. 災害發生經過：

95 年 8 月 13 日 三通裝卸公司 之吊掛人員詹○○與其他同仁，於皇后輪船艙內徒手以吊鏈固定長條鐵件(鐵軌)，以方便船上吊桿(起重機)將鐵軌吊至岸上，工作中因船上三支吊桿同時將長條鐵件吊離至船邊，加上船上壓艙水不足，導致船身左右搖晃，使得船艙內散裝堆積之鐵軌等鐵件滾落，而撞擊詹員頭部，經送醫急救不治死亡。

● 災害原因分析：(罹災者係經訓練合格之吊掛人員，且有穿戴安全帽)

- 可預防原因：
- ☑ 因卸料船舷升高，作業時未加壓艙水保持船舶穩定。
 - ☑ 未避免同艙口 2 隻吊桿同時吊裝裝卸。
 - ☑ 未使用工具做吊鏈固定鐵件之作業。
 - ☑ 未能辨識危險，制訂安全工作程序。

● 災害現場示意圖



● 勞動檢查機構措施：現場停工，追究雇主及相關人員法律責任，並罰鍰。

三通裝卸股份有限公司及高雄市政府勞工局勞工檢查所共同編印



水岸花香，真愛高雄